Weldon Setup Übersicht

Absolute Anschlüsse · Optional Anschlüsse

Erweiterungs- Spindel

MC2.X2T265

Erweiterung MT2

Seite 59

Adapter

IBK.MC3-MC2

Reduzierung MT3 → MT2

Seite 59

Erweiterungs-Spindel

MC3X3T265

Erweiterung MT3

Seite 59

Adapter

IBK.MC4-MC3

Reduzierung MT4 → MT3

Seite 59

Aufnahme MT2 mit Kühlung

IMC.20

Aufnahme MT2 mit Schnellkupplung

IMC.2Q

Aufnahme MT2 19,05mm Weldon

Seite 60

Aufnahme MT3 mit Kühlung

IMC.30/19-N

Aufnahme MT3 mit Schnellkupplung

IMC.3Q

Aufnahme MT3 19,05mm Weldon

Seite 60

Aufnahme MT3 mit Kühlung

IMC.30/32-N

Aufnahme MT3 / MT4 31,75mm Weldon

Seite 60

Erweiterungen

Seite 59

19,05mm Weldon
Erweiterungs Bits

IBK.25

IBK.50

IBK.75

IBK.100

Adapter ab 19,05 Weldon

Seite 59

Adapter 31,75mm auf
19.05mm Weldon

IBK.3219

Kernbohrer

- DIA 12mm - 60mm
- DoC 30mm - 200mm

page 70

Weldon Spiralbohrer

- DIA 6mm - 14mm
- DoC 30mm - 55mm

page 95

Kegelsenker

- bis zu 50mm DIA

page 95

Maschinengewindebohrer

- DIA 8mm - 30mm

page 98

Kernbohrer

- DIA 61mm - 200mm
- DoC 30mm - 200mm

Seite 70


1/2UNF-MC2
1/2UNF-MC3
Bohrfutter Aufnahme
Seite 61
1/2" x 20 UNF
IBK.15
Spindel Adapter
Seite 60
Aufnahme MT2 mit Kühlung
IMC.20
▶Afnahme MT2 Schnellkupplung
IMC.2Q
Arbor MT2
Seite 60
Aufnahme MT3 mit Kühlung
IMC.30/19-N
▶Afnahme MT3 Schnellkupplung
IMC.3Q
Arbor MT3
Seite 60
B16-MC2
B16-MC3
Bohrfutter Aufnahme
Seite 61
Verbindungen 19,05mm Weldon
page 59
Adapter 19,05mm Weldon bis 1/2"x 20 UNF
IBK.14
Adapter 19,05mm Weldon bis B16
IBK.16-14
1/2"x 20 UNF
IBK.13
1/2"x 20 UNF Schnellspannfutter
IBK.13Q
1/2"x 20 UNF Schnellspannfutter
IBQ.13
B16
IBK.13-B16
B16
IBK.16
B16 Schnellspannfutter
IBQ.16
Bohrfutter 1/2"x 20 UNF
Seite 61
Bohrfutter B16
Seite 61
Spiralbohrer
• DIA 1mm - 13mm
Seite 96
Stufenbohrer
• Set
Seite 96
Gewindbohrer
• für Bohrfutter bis zu 6mm
Seite 99